

4 – VERIFIER L'ABSENCE DE TENSION



VAT aussi près que possible du lieu de travail, sur tous les conducteurs actifs, y compris le neutre.