


Atmosphères explosives

Les bonnes pratiques ATEX



Ne pas fumer.

Ne pas utiliser de téléphone portable non "ATEX".



Respecter les prescriptions de sécurité énumérées dans l'autorisation de travail.

Porter des vêtements de travail antistatiques marqués par ce symbole :



Signaler toute détérioration ou anomalie de l'équipement.

Ne pas réparer de matériel "ATEX" sans formation spécifique.



Utiliser des outils "ATEX" anti-étincelant.