

RISQUE FME

Chute d'un badge FME en piscine BR

Suite à un incident survenu lors de notre intervention sur les chaînes KRT sur le site de CHINON, veuillez sensibiliser l'ensemble des équipes sur cet événement et sur les dispositions à respecter.



Dans une zone FME, j'adopte les bons réflexes et j'applique toutes les parades du Risque FME élevé.



Rappel de l'événement

Piscine BR : Lors de l'intégration de la PNPP1483 sur 2 KRT 012 MA installée sur 2 PMC, l'un des 2 intervenants de l'entreprise COTE est en train de mettre en place un dispositif FME tel que prévu dans le cadre du dossier et de la revue NQ réalisée avant l'intervention. Pour cela il se penche sur le bord de la passerelle du pont de la machine de chargement, son badge FME tombe alors dans la piscine BR côté internes car sa poche n'est pas fermée.

Le badge a coulé le long du batardeau puis a disparu du champ de visibilité des intervenants.

La périphérie de la piscine BR constitue une zone à risque FME permanente. L'accès nécessite la réalisation du test FME.

Conséquences potentielles : Transfert du badge FME dans le circuit primaire.

PENSEZ PFI / CONTRÔLE CROISÉ



Avant une action irréversible:

- ✓ Je dis à haute voix et en mimant ce que je veux faire,
- ✓ Mon collègue vérifie et donne son accord,
- ✓ Je réalise l'action si tout est OK.

PETITE LEÇON D'HABILLAGE VERSION FME

