

FICHE DE SUIVI FOURNISSEUR DE PRODUITS OU DE SERVICES
De l'entreprise CÔTE « Phase de reconnexion électrique et contrôle »

REFERENCE DOCUMENT :

Page : 1/2

<i>Critères d'inspection</i>	<i>Document de référence</i>
<p>Couplage moto ventilateur suite à l'événement du 13/06/16 et Interruption PEE du DEL voie A</p>	<p>DSI-12A11_1074_MS001</p>
	<p>§ concerné</p>
	<p>Titre</p>

<i>Preuves d'inspection</i>	<i>Constatations d'inspection</i>
<p>COUPLAGE NON CONFORME EN VISUEL SUITE EVENEMENT COURT-CIRCUIT CELLULE LLA 705</p>	<p>Non conforme</p>

CONSTAT ET PLAN D'ACTION

LA BARRETTE DE COUPLAGE NON DEPOSEE (VOIR PHOTO JOINTE EN ANNEXE) ENTRAINANT LA DETERIORATION DU CONTACTEUR DEL111JA ET DES FUSIBLES DE LA CELLULE CONCERNEE.
L'EVENEMENT ENGENDRE UN PLAN D'ACTION QUI CONSISTE A MODIFIER LE DSI ET LA PROCEDURE ASSOCIEE :
1°AJOUTER UNE PHASE DE CONTROLE TECHNIQUE ET UN PROCES-VERBAL ASSUJETTI A UN POINT DE NOTIFICATION ET UN CONTROLE DES ENROULEMENTS DU MOTEUR.
2°MODIFIER LE PARAGRAPHE DE LA PROCEDURE POUR LE RENDRE PLUS EXPLICITE ET SANS AMBIGUÏTE.
3°SENSIBILISATION DE NOTRE SOUS-TRAITANT POUR REPRISE DES FONDAMENTAUX.

<i>Personne rencontrée</i>	<i>Validation des observations par la personne rencontrée</i>
<p>Cet événement est survenu au début du déroulement de la procédure d'essai. Les personnes présentes à cet instant dans le local du GF étaient : Mr COURTILLER, SERELLE pour la STE CARRIER VILLENEUVE pour CXN Dans le BL Mr MICHAUD en liaison téléphonique</p>	<p>Nom : Date : Visa :</p>

<i>Points particuliers à vérifier</i>	<i>Vérification des actions entreprises</i>
<p>Les mêmes contrôles seront effectués avec la rigueur qui s'impose sur la voie B à savoir dépose de la barrette de couplage (plaque à bornes) et vérification de la conformité du couplage dans le coffret DEL 112 CR et des contacteurs associés.</p>	<p>Actions à charge de CXN et son sous-traitant Création d'une Fiche d'Action Corrective n°16/045 ind0 afin de mettre en œuvre le plan d'action décrit ci-dessus.</p>

FICHE DE SUIVI FOURNISSEUR DE PRODUITS OU DE SERVICES
De l'entreprise CÔTE « Phase de reconnexion électrique et contrôle »


REFERENCE DOCUMENT :

Page : 2/2

Surveillance CxN	Visa et commentaires du sous-traitant
Nom : Date : Visa :	Commentaires : Nom : Date : Visa :



Barrette de couplage à retirer entre les phases de la plaque à bornes du moteur du Ventilateur



Contacteur à remplacer car détérioré suite au court-circuit (forte intensité)