

ACCIDENT DE LA MAIN

« **DEUX MAINS POUR LA VIE** »

Qu'est-ce qui est arrivé sur chantier ?



Faits : Changement d'un inter-sectionneur dans une armoire client existante. En passant **rapidement** sa main dans le châssis de l'armoire (zone sans visibilité), un opérateur s'est **coupé** la paume de la **main** avec une barre de ferraille non-ébavurée.

Causes : Précipitation dans le geste, port de gants anti-coupures **usés**, défaut d'**ébavurage** d'un tiers

Conséquences : 2 points de sutures à la main

Les bonnes pratiques

GANTS USES = EPI MOINS EFFICACE

Gants usés =

- **Trous**
- Tissus **effilochés**
- **Usure** au niveau de la paume



Armoires existantes clients = Présence de ferraille non ébavuré

VIGILANCE sur les anciennes armoires :

Pas de précipitation



Vérifiez vos gants régulièrement et si-ils sont usés : Changez-les !

N'oubliez pas :

Les gants de protection sont le **dernier moyen** de prévention contre le **risque de coupure**

